

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

İşin adı	Ford Transit Marka Aracın Muayene Sonucunda Eksikliklerin Giderilmesi İçin Bakım İşİ.
Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı	
Uyruğu	
TC Kimlik Numarası ¹	
Vergi Kimlik Numarası	
Adresi	
Telefon ve Faks numarası	

- 1) Yukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif
2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımını gereğince yerli istekli durumundayız.
3) İşin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam²TL ...Yalnız

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza³

Ekler:

1-Teknik Şartname (1 Sf)

2-

¹Türk vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik numaralarını yazacaklardır.

²Toplam tutar rakam ve ve yazı ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.

³Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır.

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

Sıra No	İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Ölçü Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat	Tutarı
1	Dingil İtme Rotbaşı	ADET	2		
2	Rot Mili	ADET	2		
3	Dingil Kol Tamiri	ADET	1		
4	Rot-Balans Tamiri	ADET	1		
5	Kaporta Tamiri	ADET	1		
6	Öndüzen Tamiri	ADET	1		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)					
KDV					
TOPLAM TUTAR (K.DAHİL)					

Adı SOYADI/Ticaret Unvanı –
Kaşe ve İmza



ARAÇ MUAYENE RAPORU | VEHICLE INSPECTION REPORT

ADANA İÇEL HATAY ARAÇ MUAYENE HİZMET.YAPIM VE İŞL.A.Ş. / 330
TOROSLAR MAH.ATATÜRK 8 BULVARI NO:23/A MERKEZ M
Telefon / Phone: 0324 4540235 Faks / Fax: 0324 4540

Minibüs - Periyodik Muayene | Bus - Vehicle Inspection
Rapor No | Report N : 3301252604601

Plaka : 33B3389 License Plate	Cinsi : Minibüs Vehicle Type	Kan
Şasi No : SFAEXXDJVETD40564 VIN	Yakıt Tipi : Dizel Fuel or Power Type	Mua Inspe
Motor No : 40564 Engine Number	Lastik Ebatı : 225/70/R15C Tyre Size	Kull Purpe
Markası : FORD Brand Name		Tes Type
Tipi : TRANSİT.2.5 Type	Km ODO : 504.010 Odometer	Koll Numu
Model Yılı : 1996 Model Year	Rengi : BEYAZ Color	İlk First
Araç Sahibi-Adres Vehicle Owner-Adress: MERSİN ÜNİVERSİTESİ Ç.KÖY MAH. MERSİN ÜNV.REKTÖRLÜĞÜ MERSİN	Taşıt Sınıfı : 1 Vehicle Category	Tes Reg
	Tanım Numarası : 1769502643 Vehicle ID	Mu Insp
	Önceki Rapor No : 3322062633001 Previous Report Nr	Ge Date

Sayın Müşterimiz,
Araçınızın muayenesi 2918 sayılı karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesi, Araç Muayene İstasyonları Muayenesi Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı talimatları çerçevesinde Aracınızın periyodik muayenesi sonucunda, aşağıda belirtilen ağır kusur(lar) tespit edildiğinden, aracınızın onaylanmamıştır. Muayene tekrarına gelmeden önce tüm tespit edilen ağır kusurların giderilmesi gerekmektedir. Aracınızın muayenesi onaylanmaz. Aracınızın ücretsiz muayene tekrarı, bir önceki ücretli muayene tarihinden itibaren geçerlidir. Her bir ücretli muayene için genelinde aynı araç grubuna hizmet veren tüm istasyonlarda yaptırılabilir. Her bir ücretli muayene için süresi içinde muayene tekrarı yapılmayan araçlar, muayene tekrarı hakkını kullanan araçlar ile 2918 sayılı Kanun'da değişiklik (tadilat) yapılan araçlar, yeniden muayene edilir ve muayene ücreti tam olarak alınır.

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)	
1.Aks	374,0	349,0	7	SFS Fre
2.Aks	170,0	223,0	24	PFS Fre
El Freni	156,0	128,0	18	
Işık Şiddeti (Lux)		Kırılma (%)		
Far Değerleri	Sol	Sağ	Sol	S
Uzun Far	3,2	1,9	-1,1	
Kısa Far				
Lastik Diş Derinliği (mm)	6,6	6,9		Egzoz

Sıra No	Kusur Derecesi	Kusur Açıklaması
1.	Ağır Kusur	Koltuk sayısı tescil kayıtları ile uyuşmuyor
2.	Ağır Kusur	Koltuk(lar): doğru monte edilmemiş
3.	Ağır Kusur	Koltuk(lar): hasarlı
4.	Ağır Kusur	Koltuk(lar): onaysız
5.	Ağır Kusur	Koltuk(lar): dayama mesnedi kırılmış
6.	Ağır Kusur	Tescil kaydında yer alan üst yapı gövde tipi için gerekli şartlar
7.	Ağır Kusur	İtme- rot kolları / rotli: kopilya / kilitletli somun eksik
8.	Ağır Kusur	İtme- rot başı: soldaki kafada boşluk var



ARAÇ MUAYENE RAPORU | VEHICLE INSPECTION REPORT

ADANA İÇEL HATAY ARAÇ MUAYENE HİZMET YAPIM VE İŞL.A.Ş. / 3301F
TOROSLAR MAH.ATATÜRK 8 BULVARI NO:23/A MERKEZ MER
Telefon / Phone: 0324 4540235 Faks / Fax: 0324 4540230

Minibüs - Periyodik Muayene | Bus - Vehicle Inspection
Rapor No | Report N : 3301252604601

Kanal N

Plaka : 33B3389

License Plate

Cinsi : Minibüs

Vehicle Type

Muayene
Inspection

Şasi No : SFAEXXDJVETD40564

VIN

Yakıt Tipi : Dizel

Fuel or Power Type

Kullanım
Purpose of

Motor No : 40564

Engine
Number

Lastik Ebatı : 225/70/R15C

Tyre Size

Tescil
Type of Re

Markası : FORD

Brand Name

Koltuk
Number of

Tipi : TRANSİT.2.5

Type

Km | ODO : 504.010

Odometer

Model Yılı : 1996

Model Year

Rengi : BEYAZ

Color

İlk Tes
First Regis

Araç Sahibi-Adres | Vehicle Owner-Address:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ Ç.KÖY MAH.

MERSİN ÜNV.REKTÖRLÜĞÜ MERSİN

Taşıt Sınıfı : 1

Vehicle Category

Tescil
Registration

Tanım Numarası : 1769502643

Vehicle ID

Muayene
Inspection

Önceki Rapor No : 3322062633001

Previous Report Nr

Geçerli
Valid For

10. Ağır Kusur

11. Ağır Kusur

12. Ağır Kusur

13. Ağır Kusur

14. Hafif Kusur

15. Hafif Kusur

16. Hafif Kusur

17. Hafif Kusur

18. Hafif Kusur

19. Hafif Kusur

20. Hafif Kusur

21. Hafif Kusur

22. Hafif Kusur

23. Hafif Kusur

24. Hafif Kusur

25. Hafif Kusur

26. Hafif Kusur

27. Hafif Kusur

28. Hafif Kusur

29. Hafif Kusur

Far/sinyal kolu fonksiyonunu tam olarak yerine getirmiyor.

Uzun huzmeli far: her iki far fonksiyonunu yerine getirmiyor.

Arka Park lamba(ları): rengi yönetmeliğe uygun değil

Fren lamba(ları): uygun renk vermiyor

Tescil kayıtlarında ERİŞEBİLİR ifadesi yok

Kapı(lar)/Motor Kaput(ları): kapı kolları kullanılamıyor.

Diferansiyel: yağ kaçakları var.

İlk Yardım Çantası: İlk Yardım Çantası: yok.

Binişler ve İnişler basamak aydınlatma lambası: yok.

Acil Çıkış(lar): acil cam kırma çekici yok.

Acil çıkış işaretlemesi yok

Taban Halısı: kaymaya karşı uygun değil.

Yangın söndürme tüpü: yok.

İtme- rot başı: toz lastiği hasarlı

Camlar : Çizilmiş

Cam yıkama/far yıkama su deposu: yıkama suyu yok.

Sinyal lambaları: camlar hasarlı.

İkaz işareti /İkaz üçgen reflektörü : İkaz işareti yok.

Aydınlatma Lambaları : bir aydınlatma sistemi çalıştırıldığında diğer

Park Lamba(ları): camı hasarlı.